Дж про машина

CD_SW
CD_D1
CD_D0
CD_CLK
CD_CMD
CD_D3
CD_D2
GND
V3P3
D20
D21
D22
D23
D24
D19
D18
D17
VDDIN
V120
V1P8
V1P5
V1P0
Q4
Q5
U18
U13
U10
TP24
TP25
TP26
TP27